

UWAGI:

1. Grubości ścian podano wraz z izolacją i okładzinami.

Inwestycja :	Lokalizacja :	Inwestor:	Faza projektu :	Projektant :	skala	nr rys.
Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo	Miejscowość Naruszewo gmina Naruszewo powiat płoński dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8	Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo	INWENTARYZACJA	mgr inż. Robert Kwiatkowski nr. upr. MAZ/0018/POOK/11	1:100	I-01
			Nazwa rysunku : RZUT PIWNICY		data : Wrzesień 2015	